

スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新 品	
	<p>このブロックが</p> <p>スリップサイン断面図</p>
交 換 時 期	
<p>磨り減った状態</p> <p>チェック</p>	<p>磨り減ったら 交換目安</p> <p>スリップサイン断面図</p>
<p>交換時期がきたら 新しいハイグリップに履き替えましょう！</p> <p>⚠ 3カ所のスリップサインのうち、 2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。</p> <p><small>ただし、スリップサインは危険予知のためのサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。</small></p>	

※ブラック底も同様

ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。