

# スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、  
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



**新品**

このブロックが

スリップサイン断面図

※画像は別の靴底です。

---

**交換時期**

磨り減った状態

磨り減ったら  
交換目安

スリップサイン断面図

※画像は別の靴底です。

**交換時期がきたら  
新しいハイグリップに履き替えましょう！**

**⚠ 3カ所のスリップサインのうち、  
2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。**

ただし、スリップサインは危険予知のためのサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

## ワンポイント

**更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！**

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。  
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。