


スリップサインを活用して スベリ度をチェック

靴の交換時期を分かりやすくするために、
靴底の特に減りやすい3カ所にスリップサインを設けました。



新品

このブロックが

スリップサイン断面図

交換時期

磨り減った状態

磨り減ったら
交換目安

スリップサイン断面図

**交換時期がきたら
新しいハイグリップに履き替えましょう！**

**⚠️ 3カ所のスリップサインのうち、
2カ所以上が磨り減ってきたら交換の目安です。**

ただし、スリップサインは危険予知のためのサインであり、滑りにくさを保証するものではありません。

※ブラック底も同様

ワンポイント

更にスベリにくくする為に靴底の汚れもチェック！

靴底の汚れはスベリの原因の1つ。
こまめに汚れをとってスベリを防止しましょう。